

Informe Parcial de Edificios de 3 o más Pisos

Según Condiciones Estructurales Post Terremoto
Categoría 1 y 2 al día 25 de enero de 2013

CATEGORIA 1	CATEGORIA 2
1 CAUPOLICÁN 518 (demolido parcilamente)	1 ANDRES BELLO 172
2 LOS CARRERA 1535 (demolido)	2 ANGOL 445 - TEMPLO ADVENTISTA
3 SALAS 1343 (demolido parcialmente)	3 ANGOL 599
4 TORRE O'HIGGINS 241 (dem.parcialmente)	4 ANIBAL PINTO 685
5 LINCOYÁN 440 (demolido)	5 ANIBAL PINTO 817
6 FREIRE 1165 (en demolición)	6 BARROS ARANA 1037
7 ROZAS 1145 (demolido)	7 BARROS ARANA 130
8 PADRE HURTADO (demolido)	8 BARROS ARANA 165
	9 BARROS ARANA 289
	10 BARROS ARANA 298
	11 BARROS ARANA ESQ. ANGOL Inst. Santo Tomás
	12 CASTELLON 520
	13 CAUPOLICAN 368
	14 CAUPOLICAN 374
	15 COCHRANE ESQ. PRAT-HALL Inst. Virginio Gómez
	16 COSTANERA ANDALIEN SUR 221
	17 DESIDERIO SANHUEZA 659
	18 EDIFICIO INTENDENCIA - SECTOR ESTACION
	19 FREIRE 1032
	20 FREIRE 348
	21 FREIRE 40
	22 FREIRE 82 / 76
	23 SAN MARTÍN ESQ. LINCOYÁN Iglesia Santo Domingo
	24 LINCOYAN 334
	25 LOS CARRERA 2114
	26 O'HIGGINS 223
	27 O'HIGGINS 236
	28 O'HIGGINS 465
	29 O'HIGGINS 495
	30 O'HIGGINS ESQ. ANIBAL PINTO Banco Edward City
	31 OROMPELLO 476-472-470-466
	32 PRAT 434
	33 PRAT 454
	34 PRAT-PLAZA ESPAÑA HOTEL CECIL
	35 RENGO 635

- 36 RENGO 659-669 - RESIDENCIAL CENTRAL
- 37 RENGO 865
- 38 SAGRARIO COSTADO CATEDRAL
- 39 SALAS 1533 K - L
- 40 SAN MARTIN 751 - Inmaculada Concepción
- 41 SERRANO 568
- 42 TUCAPEL 606

CATEGORIA 1	Edificio con colapso inminente que necesita ser intervenido para demolición inmediateamente. Estas estructuras pueden colapsar total o parcialmente con movimientos sísmicos leves.
CATEGORIA 2	Edificio con daño estructural severo en sus líneas resistentes, con peligro de colapso ante réplicas fuertes. En estas estructuras es necesario un estudio avanzado para determinar su recuperación o demolición.
CATEGORIA 3	Edificio con daño estructural sin compromiso de la estabilidad global. Este tipo de edificios son seguros para habitación aun cuando puedan necesitar reparaciones.